


Tulajdonságok

- Nagy precizitású páratartalom és hőmérséklet regisztrálás
- Adatgyűjtés, monitorozás
- Adatok kiértékelése és megjelenítése PC-n
- USB csatlakozás
- Legfeljebb 4 szenzor csatlakoztatható egy számítógéphez
- Saját programok elkészítése, testreszabása
- Kiegészítő driverek szabad letöltése
- Folyamatosan elérhető szoftverfrissítések



Specifikáció

Működés	Konverziós idő Felbontás	2 mp mind páratartalomra, mind hőmérsékletre 0.03%, 0.01°C
Páratartalom mérés	Tartomány [%]	0 – 100 % (nem kondenzált páratartalom)
	Pontosság [%]	+/- 2%
	Felbontás	0,03%
	Beállási idő	cca. 4 mp (lassan mozgó levegőben)
Hőmérséklet mérés	Tartomány [° C]	0°C – 70°C
	Pontosság [° C]	+/- 0.5°C
	Felbontás	0,01°C
	Beállási idő	5 – 30 mp
Általános adatok	PC csatlakozás	USB port
	Anyaga	ABS műanyag
	Vízállóság	Nem vízálló
Tartozékok		Használati utasítás, USB kábel Szoftver: Adatgyűjtő szoftver Windows-hoz (98SE/ME/XP/2000) Driverek és minták: C, Pascal, Delphi, Visual Basic, HP VEE és LabVIEW, Excel macro
Méretek	Hosszúság	170mm
	Átmérő	22mm
	Kábelhossz	4,5m