



Épület hővesztés




Épület hőhidak




Tartályszint ellenőrzés




Napelem cella




3-fázisú biztosíték túlmeledése




Villamosvezeték csatlakozási pontjának melegedése




Levegő beszivárgás üvegajtónál




Túl meleg padlófűtés




Elektromos panel melegedési pontjai




Harmatpont kicsapódási helyek




Hibás elektromos szigetelés




Sérült vezetékek




Hővesztés a kéményen keresztül




Fogaskerékház melegedés




Padlásszoba feljáró, hideg levegő beszivárgás




Biztosíték melegedése




Infra látható riasztás




Penészesedés




Nedves fal




Tető nedvesedés



Energiaveszteség ajtó szigetelésénél




Abnormális, egyenetlen melegedés motornál




Túlterhelt világításvezérlő áramkör




Túlmelegedett oszlop transzformátor




Túlmelegedett csapágyház




IR-Fusion kép




IR-Fusion kép csökkentett infra telítettséggel



IR-Fusion kép látható riasztással



Kép a képben IR-Fusion



Kép a képben IR-Fusion csökkentett infra telítettséggel



GLOBAL FOCUS Kft.

1119 Budapest, Etele út 59-61. 1 em. 123.

Tel: (1) 481-1233, 481-1231, 481-1161, 481-1162

Mobil: 30 555-6454, 30 555-6453, 30 525-1272

Fax: (1) 203-4355

E-mail: gmark@mta.mmsz.hu